


# Gwarancja



The Power of WAI

## Alternator - warunki gwarancji, powody odrzucenia.

Wszystkie alternatory są wyprodukowane według najwyższych standardów. Zwroty gwarancyjne są sprawdzane i testowane przed wymianą towaru na nowy lub wystawieniem faktury korygującej. WAIglobal zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli produkt okaże się być sprawny lub jeżeli uszkodzenie wynikało z powodów zobrazowanych poniżej. WAIglobal skontaktuje się z klientem w sprawach których korekta lub wymiana towaru na nowy nie będzie możliwa z uwagi na niezgodność z naszymi warunkami gwarancyjnymi.



1. Odrzucenie gwarancji - inny producent.




2. Zwracane produkty muszą być odpowiednio zidentyfikowane zgodnie z oryginalnymi etykietami i kodami dat produkcji. W szczególnych przypadkach gdy etykieta została zgubiona lub jest niemożliwa do odczytania, produkt musi być oznaczony etykietą z wymaganymi danymi.



3. Produkt nie może być: rozmontowany, zmodyfikowany, niekompletny.

**Modyfikacja produktu**




[www.waiglobal.com](http://www.waiglobal.com)



**4.** 1: Nadmierna korozja elementów wewnętrznych spowodowanych zalaniem - produkt mógł być zastosowany w niewłaściwy sposób. Produkty wodoszczelne mogą być eksploatowane w ekstremalnie wilgotnych warunkach.

2: Radiatory - zanieczyszczone lub zapchane w wyniku złej konserwacji pojazdu lub niewłaściwego zastosowania (należy stosować osłony przeciwpyłowe)



### Niewłaściwie użycie produktu

**5.** Mechaniczne uszkodzenie produktu w wyniku nieprawidłowej instalacji, niedostatecznej konserwacji zapobiegawczej i / lub dowodu mechanicznego uszkodzenia elementów zewnętrznych.

### Zniszczony produkt




**6.** Mechaniczne uszkodzenia produktu w wyniku niewłaściwej instalacji i / lub niedostatecznej konserwacji prewencyjnej - nieprawidłowo dokręcone śruby montażowe powodujące uszkodzenie obudowy alternatora.

### Zniszczony produkt




**7.** 1: Uszkodzony terminal z powodu iskrzenia (źle dokręcony przewód prądowy)  
2: Mechaniczne uszkodzenie śruby prądowej w wyniku nieprawidłowej instalacji/usuwania, lub wynik mechanicznego uszkodzenia elementów zewnętrznych.

### Zniszczony produkt




- 8.** 1: Uszkodzony terminal z powodu iskrzenia (źle dokręcony przewód prądowy).  
2: Mechaniczne uszkodzenie śruby prądowej w wyniku nieprawidłowej instalacji/usuwania, lub wynik mechanicznego uszkodzenia elementów zewnętrznych.



**Zniszczony produkt**

- 9.** Nakrętka koła pasowego niedostatecznie dokręcona powodująca nadmierne zużycie wału wirnika (wynik niewłaściwej instalacji i / lub niedostateczna konserwacja pojazdu).



**Zniszczony produkt**

- 10.** 1: Nakrętka koła pasowego niedostatecznie dokręcona w wyniku nieprawidłowej instalacji i / lub niedostateczna konserwacja pojazdu.  
2: Uszkodzony gwint wału wirnika przy demontażu koła pasowego.



**Zniszczony produkt**


- 11.** Uszkodzone / zerwane gwinty wału wirnika w wyniku zastosowania niewłaściwych / uszkodzonych komponentów lub niewłaściwych narzędzi.



**Zniszczony produkt**

**12.** Uszkodzony terminal spowodowany przez iskrzenie luźno zamocowanym kablem prądowym w wyniku nieprawidłowej instalacji lub niedostatecznej konserwacji pojazdów.

**Zniszczony produkt**



## USA

### WAI Corporate Florida

3300 Corporate Way  
Miramar  
FL 33025  
Toll Free: 1-800-877-3340

## Canada

### Toronto

34 Alex Avenue  
Vaughan  
Ontario L4L 5X1  
Toll Free: 800-387-2807

## Europe

### WAI Europe b.v.

Klappolder 225  
2665 MR Bleiswijk  
The Netherlands  
Phone: +31 (0)10 524 1980

## United Kingdom

### WAIglobal UK Ltd

Christie Place  
Durban Road  
Bognor Regis  
West Sussex PO22 9RT  
Phone: +44 (0)1243 833 420

## Poland

### WAIglobal Polska

Reslogistic  
Park Logistyczny Rogoźnica  
Rogoźnica 306 A  
30-060 Głogów Małopolski (k.Rzeszowa)  
Phone: +48 (0)17 77 25 805

## China

### WAI Shanghai

Building No. 32 215 De Bao Rd  
Wai Gao Qiao Free Trade Zone  
Pudong, Shanghai 200131  
Peoples Republic of China  
Phone: 86-21-50482700

